



Sokółka dn. 20.05.2014r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne; 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014 Nr ogłoszenia – 163814 - 2014: z dnia 15.05.2014r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy grupa IV, Wanna do kąpeli wirowych kończyn górnych. Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia wskazanego w grupie IV urządzenie o następujących parametrach: wanna do masażu wirowego kończyn górnych sterowana elektronicznie z systemem 44 dysz zabiegowych o 3 stopniach regulacji intensywności, niecka wanny wykonana z wysokiej klasy akrylu wzmocniana włóknem szklanym, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, wymiary wanny 90x95x92 cm, półautomatyczny system opróżniania wanny, krzesło obrotowe, pomiar temp. wody, czujnik poziomu wody, ekonomiczne zużycie wody na poziomie 43-48l, system odkamieniania sterowany elektronicznie, system napowietrzania strumienia wody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Paragraf 2 ust. 3 prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: W przypadku zwłoki z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Paragraf 5 ust. 2 prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego urządzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny do siedziby Wykonawcy. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu(podzespołu) na nowy w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Paragraf 5 ust. 4 prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Paragraf 7 ust. 9 prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu kompaktowego, przenośnego z pomiarem w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych jak i niezaintubowanych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu z czasem pracy min. 12 godzin

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu z możliwością podglądu i analizy trendów mierzonych parametrów na kolorowym ekranie urządzenia bez potrzeby ich przesyłania do PC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie urządzenia z trybem pomiaru ciągłego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pomiarem EtCO₂ w zakresie 0-80mmHg z dokładnością +/- 2mmHg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu z pomiarem RR 30-250ud/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski